

**ALLEGATO 07**

**SCHEDE DI CENSIMENTO  
DEI RICETTORI SENSIBILI E  
DEI RICETTORI FUORI LIMITE**

Dati identificativi	
<b>Comune: Casale sul Sile</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 102</b>	
<b>Foto n. : B102</b>	
<b>P.k.: 12+189</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 158 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -7.5 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input checked="" type="checkbox"/> inclinato


Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input checked="" type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti:	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato	<input type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 2	Numero piani fuori limite: 2
Numero infissi esposti: 7	Superficie infissi esposti: 32

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Casale sul Sile</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 11</b>	
<b>Foto n. : B11-12</b>	
<b>P.k.: 8+680</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 160 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -1.4 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input checked="" type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input type="checkbox"/> inclinato


Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti:	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato	<input type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 2	Numero piani fuori limite: 1
Numero infissi esposti: 9	Superficie infissi esposti: 17

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Casale sul Sile</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 12</b>	
<b>Foto n. : B11-12</b>	
<b>P.k.: 8+722</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 133 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -1.7 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input checked="" type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti:	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato	<input type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 2	Numero piani fuori limite: 1
Numero infissi esposti: 8	Superficie infissi esposti: 38

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Casale sul Sile</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 14</b>	
<b>Foto n. : B14-15</b>	
<b>P.k.: 9+354</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 187 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -1.3 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input checked="" type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti:	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato	<input type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 2	Numero piani fuori limite: 1
Numero infissi esposti: 5	Superficie infissi esposti: 9

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Casale sul Sile</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 15</b>	
<b>Foto n. : B14-15</b>	
<b>P.k.: 9+358</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 194 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -1.3 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input checked="" type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti:	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato	<input type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 3	Numero piani fuori limite: 1
Numero infissi esposti: 2	Superficie infissi esposti: 31

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Casale sul Sile</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 67</b>	
<b>Foto n. : B67</b>	
<b>P.k.: 8+852</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 104 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -1.1 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input checked="" type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti:	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input type="checkbox"/> buono	<input checked="" type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato	<input type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input type="checkbox"/> buono	<input checked="" type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 2	Numero piani fuori limite: 2
Numero infissi esposti: 21	Superficie infissi esposti: 28

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Casale sul Sile</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 75</b>	
<b>Foto n. : B75</b>	
<b>P.k.: 9+667</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 129 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -2 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input checked="" type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti:	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato	<input type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 2	Numero piani fuori limite: 1
Numero infissi esposti: 18	Superficie infissi esposti: 67

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Casale sul Sile</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 8</b>	
<b>Foto n. : B8-9</b>	
<b>P.k.: 8+067</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 166 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -1.5 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input checked="" type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti: SP 63	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato	<input type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 3	Numero piani fuori limite: 1
Numero infissi esposti: 14	Superficie infissi esposti: 81

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Casale sul Sile</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 9</b>	
<b>Foto n. : B8-9</b>	
<b>P.k.: 8+070</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 153 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -1.5 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input checked="" type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti: SP 63	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato	<input type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 2	Numero piani fuori limite: 2
Numero infissi esposti: 16	Superficie infissi esposti: 20

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Casale sul Sile</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 93</b>	
<b>Foto n. : B93</b>	
<b>P.k.: 10+685</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 165 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -1.5 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input checked="" type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti:	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input type="checkbox"/> abitato	<input checked="" type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 2	Numero piani fuori limite: 1
Numero infissi esposti: 10	Superficie infissi esposti: 11

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Casale sul Sile</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 96</b>	
<b>Foto n. : B96</b>	
<b>P.k.: 11+562</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 153 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -5.3 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input checked="" type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input checked="" type="checkbox"/> edificato
<input type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti:	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input type="checkbox"/> buono	<input checked="" type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato		<input type="checkbox"/> non abitato	

Stato di conservazione degli infissi			
<input type="checkbox"/> buono	<input checked="" type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 3	Numero piani fuori limite: 1
Numero infissi esposti: 5	Superficie infissi esposti: 27

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Casale sul Sile</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 98</b>	
<b>Foto n. : B98</b>	
<b>P.k.: 11+598</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 124 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -6 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input checked="" type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti: SP 67	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato		<input type="checkbox"/> non abitato	

Stato di conservazione degli infissi			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 1	Numero piani fuori limite: 1
Numero infissi esposti: 3	Superficie infissi esposti: 10

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Casale sul Sile</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 99</b>	
<b>Foto n. : B99</b>	
<b>P.k.: 11+605</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 128 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -6 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input checked="" type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti: SP 67	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato	<input type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 2	Numero piani fuori limite: 2
Numero infissi esposti: 4	Superficie infissi esposti: 18

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: San Biagio di Callalta</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 1</b>	
<b>Foto n. : E1</b>	
<b>P.k.: 13+719</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 132 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -2 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input checked="" type="checkbox"/> laterizio	<input type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input checked="" type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti: SR 89	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input checked="" type="checkbox"/> rudere
<input type="checkbox"/> abitato	<input checked="" type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input checked="" type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 2	Numero piani fuori limite: 2
Numero infissi esposti: -	Superficie infissi esposti: 28

Note: Rudere - Autostrade per l'Italia si impegna ad effettuare il risanamento direttamente presso i ricettori durante l'eventuale recupero dell'immobile ad uso residenziale. L'attività verrà svolta con esclusione dei casi previsti dall'Art.8 comma 1 DPR 142/2004.

Dati identificativi	
<b>Comune: San Biagio di Callalta</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 15</b>	
<b>Foto n. : E15</b>	
<b>P.k.: 16+330</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 135 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -4.3 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input checked="" type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti:	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input type="checkbox"/> buono	<input checked="" type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input type="checkbox"/> abitato	<input checked="" type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 3	Numero piani fuori limite: 3
Numero infissi esposti: 20	Superficie infissi esposti: 24

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Silea</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 23</b>	
<b>Foto n. : F23</b>	
<b>P.k.: 13+020</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 146 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -1.2 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input checked="" type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti:	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato	<input type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 2	Numero piani fuori limite: 1
Numero infissi esposti: 5	Superficie infissi esposti: 16

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Silea</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 26</b>	
<b>Foto n. : F26</b>	
<b>P.k.: 13+071</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 135 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -1.4 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input checked="" type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti:	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato	<input type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input checked="" type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 2	Numero piani fuori limite: 1
Numero infissi esposti: 2	Superficie infissi esposti: 12

Note:

Dati identificativi	
<b>Comune: Silea</b>	
<b>Provincia: TREVISO</b>	
<b>Regione: Veneto</b>	
<b>Codice Ricettore: 27</b>	
<b>Foto n. : F27</b>	
<b>P.k.: 13+230</b>	
<b>Distanza dall'infrastruttura: 154 m</b>	
<b>Altezza del p.c. dal piano strada: -3.4 m</b>	

Destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/> ospedale, casa di cura e di riposo Nome:	<input type="checkbox"/> scuola Nome:
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale	<input type="checkbox"/> produttivo/altro

Materiali prevalenti costituenti la facciata esposta			
<input type="checkbox"/> pietra	<input type="checkbox"/> laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> intonaco	<input type="checkbox"/> altro

Posizione del fronte rispetto all'infrastruttura	
<input checked="" type="checkbox"/> parallelo/perpendicolare	<input type="checkbox"/> inclinato

Ambiente di propagazione	
<input type="checkbox"/> residuale	<input type="checkbox"/> edificato
<input checked="" type="checkbox"/> rurale/vegetazione bassa	<input type="checkbox"/> vegetazione alta
Altre sorgenti concorrenti:	

Stato di conservazione dell'edificio			
<input type="checkbox"/> buono	<input checked="" type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> rudere
<input checked="" type="checkbox"/> abitato	<input type="checkbox"/> non abitato		

Stato di conservazione degli infissi			
<input type="checkbox"/> buono	<input checked="" type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> pessimo	<input type="checkbox"/> assenti

Stima eventuale intervento diretto	
Numero piani: 2	Numero piani fuori limite: 1
Numero infissi esposti: 20	Superficie infissi esposti: 23

Note: